



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Tecnico- Servizio Infrastrutture Viarie

OGGETTO: SP 32 "Del Volterraio", SP 37 "del Monte Perone", SP 26a "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro", SP 24 "Bivio Boni-Procchio", SP 28 "Schiopparello-Magazzini- Bagnaia", SP 25 "Anello Occidentale".

Lavori di somma urgenza per ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 19 e 20 Dicembre 2025. (Allerta codice GIALLO del 19/12/2025 – Evento 2025 - 1309 - I.D. SOUP_RT 0005, 0040, 0010, 0006, 0039)

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Art. 140. D.Lgs. 36/23

(Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

Nell'anno 2025 il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture Viarie della Provincia di Livorno

PREMESSO CHE

la Provincia di Livorno ed in particolare l'Isola d'Elba nella giornata tra il 19 ed il 20 dicembre 2025 è stata investita da una perturbazione di spiccata intensità la quale ha originato copiose e persistenti precipitazioni che hanno interessato con particolare insistenza il Comune di Portoferraio, Rio, Porto Azzurro Marciana, Campo Nell'Elba ;

a partire dalla mattina del giorno 20/12/2025 sono stati effettuati una serie di sopralluoghi da parte del personale tecnico addetto alla sorveglianza sulla viabilità provinciale del distretto dell'Isola d'Elba durante i quali sono stati registrati alcuni danni al patrimonio stradale dovuti alle copiose precipitazioni . Sulla viabilità visionata, oltre ad alcuni episodi di rotolamento al suolo di pietrame e ramaglie, sono stati rilevati allagamenti e numerosi fenomeni erosivi nonché vistosi cedimenti di scarpate stradali di monte e di valle, direttamente connessi alla saturazione idrica dei terreni e all'azione erosiva delle piogge (SP 32, SP 37, SP 26a, SP 24 e SP 28, SP 25);

in particolare il personale provinciale inviato dal sottoscritto per la verifica delle condizioni di sicurezza e transitabilità della rete stradale ha rilevato lungo:

- la SP 32 "Del Volterraio", tra il km 1+000 ed il km 5+500, il franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale, riempimento di reti paramassi;
- SP 37 "del Monte Perone" l'abbattimento di numerose piante e presenza di fossette laterali di pertinenza della strada provinciali ostruite/intasate;
- SP 26A "Bivio Boni-Cavo tratto Bivio Boni-Porto Azzurro" presenza di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale oltre al riempimento delle fossette di pertinenza stradale dal km 7+500 al km 10+500;
- SP 24 "Bivio Boni-Procchio" presenza di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale, danneggiamenti di superfici di pavimentazione stradale distaccate a causa di infiltrazioni copiose all'interno del corpo stradale;



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Tecnico- Servizio Infrastrutture Viarie

- SP 28 "Schiopparello- Magazzini- Bagnaia" il franamento di materiale terroso misto a ghiaia e ramaglie che ha riempito la carreggiata impedendo la circolazione stradale.
- SP25 "Anello Occidentale" riempimento di reti paramassi dal km 40+000 al km 47+000

Constatata la situazione di pericolo e ravvisata la necessità di intervenire senza alcun indugio si è ritenuto opportuno, per il ripristino delle condizioni di sicurezza procedere in somma urgenza alla realizzazione dei lavori prioritari di rimozione del materiale franato sulla carreggiata, ripristino sistema di regimazione delle acque meteoriche e ripulitura manto stradale, sommariamente descritti come segue:

- Rimozione del materiale franoso precipitato sulla carreggiata;
- Rimozione del materiale vegetale e legnoso dalla carreggiata, dalle banchine, dalle zanelle e dalle barriere stradali;
- Riprofilatura della scarpata, ricavatura delle fossette e pulizia accurata del piano viabile dal materiale fangoso depositato;
- Riparazione puntuale della pavimentazione stradale danneggiata a seguito dell'evento meteo;
- Svuotamento delle reti paramassi e ripristino della loro corretta funzionalità mediante la sostituzione degli elementi danneggiati delle reti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Considerato il carattere di Somma Urgenza dei lavori di che trattasi,

si è prontamente interpellato la

- Cooperativa Nanni Elba, con sede in con sede in Via della Fontanella snc, Marciana (LI) C.A.P. 57030 P.I.V.A. e C.F. 01840330490 ;

Considerato che

- il Sig. William Caggiano, nato a Portoferraio il 26/08/1969, in qualità di Legale Rappresentante della Cooperativa Nanni Elba dichiara la propria disponibilità all'esecuzione degli interventi in oggetto, di non avere al riguardo difficoltà né dubbi circa l'esecuzione dei lavori e di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi derivanti dall'accettazione dell'appalto;
- L'affidatario dichiara di riservarsi la possibilità di subappaltare i lavori stessi nei limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e dichiara altresì di possedere alla data di sottoscrizione del presente verbale i requisiti ai degli artt. Del Titolo IV Capo II e Capo III D.lgs. 36/2023;

Valutata l'incompatibilità con i tempi necessari per l'espletamento di un'indagine di mercato mirata alla scelta del contraente e per la procedura del conseguente affidamento, legata alla preventiva verifica dei requisiti, è stato ritenuto opportuno per l'ente disporre l'affidamento diretto alla suddetta impresa, precisando che

- le opere verranno contabilizzate secondo un preventivo di spesa consensualmente concordato con l'affidatario o sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento (Art. 140 comma 3 del D.Lgs 36/2023);

Tenuto conto che la quantificazione dei costi di intervento potrà essere effettuata entro i termini di legge, mediante stesura di apposita perizia giustificativa, ovvero mediante accurata valutazione della congruità del preventivo di spesa formulato dalla ditta affidataria;



PROVINCIA DI LIVORNO

Settore Tecnico- Servizio Infrastrutture Viarie

Sentito il Dirigente del settore tecnico che concorda sulla necessità dell'intervento in somma urgenza;

oggi, 20/12/2025, il sottoscritto Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia di Livorno, ha convocato la Cooperativa Nanni Elba con sede in Via della Fontanella snc, Marciana (LI) C.A.P. 57030 P.I.V.A. e C.F. 01840330490, ditta esperta per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, ed ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, con il presente atto e con decorrenza immediata, nelle more del controllo del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 140 comma 7 del D.Lgs 36/2023,

- dispone formalmente la:


CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA

che L'impresa Cooperativa Nanni Elba deve completare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del presente verbale. La sottoscrizione del presente verbale impegna L'Amministrazione a predisporre il perfezionamento amministrativo e contabile mediante apposita Determinazione di impegno di spesa, entro il termine previsto dalle normative vigenti in materia.

Qualora a seguito del controllo dei requisiti l'affidatario non risulti idoneo vale quanto riportato all'art. 140 comma 7 del D.Lgs 36/2023.

Atto redatto in doppio esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Livorno, li 20/12/2025

L'IMPRESA	Responsabile del Servizio Infrastrutture Viarie della PROVINCIA DI LIVORNO
 NANNI ELBA COOPERATIVA AGRICOLA PORTUALE A.R.L. VIA DELLA FONTANELLA, 1RAZ. POGGIO 57030 MARCIANA (LI) C.F. e P.I. 01840330490 TEL. 0565/1930650 - 0565/1930489	Ing. Simone Lubrano 

